
Fotos Antes e Depois

US Guarujá

GUA_25_001

Substituição de portas internas


Serviço

Substituição de portas internas.

Justificativa

As portas internas encontravam-se em avançado estado de deterioração.

ANTES



ANTES



ANTES



DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS



DEPOIS



Associação Hospitalar Vila Nova

Rua Catarino Andreatta, 155, Porto Alegre - RS | (51) 3245 8900

